

# 桃園市政府新建工程處

『桃園市桃園區龍山國民小學春風樓校舍拆除整  
建工程委託規劃設計及監造技術服務』


## 樹木診斷表

(110年12月)

葉旭華建築師事務所

中華民國 110 年 12 月 28 日

桃園市桃園區龍山國民小學春風樓  
含拆除整建工程樹木診斷表(位置圖)



(位置圖)

樹木編號	樹種
10	榕樹
11	榕樹
12	榕樹
13	榕樹
13-1	桂花
13-2	桂花
13-3	桂花
13-4	桂花
14	樟樹
14-1	黃椰子
15	七葉樹
16	羅漢松
16-1	林樹
17	茄冬樹
18	楓香樹
19	楓香樹
20	楓香樹
21	龍柏
22	龍柏
23	龍柏
24	龍柏
25	龍柏
26	龍柏
27	龍柏
28	龍柏
29	茄冬樹
30	榕樹
31	山欖花
32	酒椰蘭
32-1	九重葛
33	美洲紫荊
34	羅漢松
34-1	酒椰蘭
35	美洲紫荊
36	大花紫微
37	大花紫微
38	大花紫微

# 樹木診斷表

診斷日期：110 年 12 月 24 日

樹木編號	36	樹木名稱	大花紫薇	樹圍	38cm	樹高	3M	冠幅	4M	
種植日期		支架現況	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 損壞 <input checked="" type="checkbox"/> 無支架							
生育環境	環境描述	基地內								
	植栽型態	<input checked="" type="checkbox"/> 單獨植穴 <input type="checkbox"/> 連續植穴 <input type="checkbox"/> 綠地內 <input type="checkbox"/> 人行道旁 <input type="checkbox"/> 其它								
	日照狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 非常不良，原因：								
	邊樹關係	<input checked="" type="checkbox"/> 無影響 <input type="checkbox"/> 稍有影響 <input type="checkbox"/> 受影響 <input type="checkbox"/> 相當大的影響 <input type="checkbox"/> 造成嚴重後果								
外觀診斷	活力度診斷	樹勢	葉色、葉密度、葉大小、樹枝伸長度	不良	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					良
		樹形	外型完整度、主幹、主枝、亞枝之損傷度		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					
	診查紀錄	褐葉病								
	診斷建議	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 需進一步檢查 <input type="checkbox"/> 需進行日後觀查 <input checked="" type="checkbox"/> 需進行醫治 <input type="checkbox"/> 需移除								
	診斷內容	現況描述						子實體		
	根頸情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	主幹情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	主枝情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	亞枝情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	頂梢情況	稀疏								
	木槌診斷	正常								
樹木照片				診斷意見	<input checked="" type="checkbox"/> 建議移除 <input type="checkbox"/> 無異常可移植 <input type="checkbox"/> 建議原地保留保護 <input type="checkbox"/> 保留校園內移植					
				建議事項	1. 樹圍過小 2. 建議移除					
				診斷人員	李孟浩					
	複查人員									

# 樹木診斷表

診斷日期：110 年 12 月 24 日

樹木編號	37	樹木名稱	大花紫薇	樹圍	47cm	樹高	3.2M	冠幅	5.5M	
種植日期		支架現況	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 損壞 <input checked="" type="checkbox"/> 無支架							
生育環境	環境描述	基地內								
	植栽型態	<input checked="" type="checkbox"/> 單獨植穴 <input type="checkbox"/> 連續植穴 <input type="checkbox"/> 綠地內 <input type="checkbox"/> 人行道旁 <input type="checkbox"/> 其它								
	日照狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 非常不良，原因：								
	邊樹關係	<input checked="" type="checkbox"/> 無影響 <input type="checkbox"/> 稍有影響 <input type="checkbox"/> 受影響 <input type="checkbox"/> 相當大的影響 <input type="checkbox"/> 造成嚴重後果								
外觀診斷	活力度診斷	樹勢	葉色、葉密度、葉大小、樹枝伸長度	不良	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					良
		樹形	外型完整度、主幹、主枝、亞枝之損傷度		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					
	診斷紀錄	褐葉病								
	診斷建議	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 需進一步檢查 <input type="checkbox"/> 需進行日後觀查 <input checked="" type="checkbox"/> 需進行醫治 <input type="checkbox"/> 需移除								
	診斷內容	現況描述						子實體		
	根頸情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	主幹情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	主枝情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	亞枝情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	頂梢情況	正常								
	木樁診斷	正常								
樹木照片				診斷意見	<input checked="" type="checkbox"/> 建議移除 <input type="checkbox"/> 無異常可移植 <input type="checkbox"/> 建議原地保留保護 <input type="checkbox"/> 保留校園內移植					
				建議事項	1. 樹圍過小 2. 建議移除					
				診斷人員	李孟浩					
	複查人員									

# 樹木診斷表

診斷日期：110 年 12 月 24 日

樹木編號	38	樹木名稱	大花紫薇	樹圍	41cm	樹高	3M	冠幅	3.4M	
種植日期		支架現況	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 損壞 <input checked="" type="checkbox"/> 無支架							
生育環境	環境描述	基地內								
	植栽型態	<input checked="" type="checkbox"/> 單獨植穴 <input type="checkbox"/> 連續植穴 <input type="checkbox"/> 綠地內 <input type="checkbox"/> 人行道旁 <input type="checkbox"/> 其它								
	日照狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 非常不良，原因：								
	邊樹關係	<input checked="" type="checkbox"/> 無影響 <input type="checkbox"/> 稍有影響 <input type="checkbox"/> 受影響 <input type="checkbox"/> 相當大的影響 <input type="checkbox"/> 造成嚴重後果								
外觀診斷	活力度診斷	樹勢	葉色、葉密度、葉大小、樹枝伸長度			不良	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5			良
		樹形	外型完整度、主幹、主枝、亞枝之損傷度				<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5			
	診查紀錄	褐葉病								
	診斷建議	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 需進一步檢查 <input type="checkbox"/> 需進行日後觀查 <input checked="" type="checkbox"/> 需進行醫治 <input type="checkbox"/> 需移除								
	診斷內容	現況描述						子實體		
	根頸情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	主幹情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	主枝情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	亞枝情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	頂梢情況	稀疏								
	木樁診斷	正常								
樹木照片				診斷意見	<input checked="" type="checkbox"/> 建議移除 <input type="checkbox"/> 無異常可移植 <input type="checkbox"/> 建議原地保留保護 <input type="checkbox"/> 保留校園內移植					
				建議事項	1. 樹圍過小 2. 建議移除					
				診斷人員	李孟浩					
	複查人員									

# 樹木診斷表

診斷日期：110 年 12 月 24 日

樹木編號	31	樹木名稱	山櫻花	樹圍	47cm	樹高	3.2M	冠幅	1.4M	
種植日期		支架現況	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 損壞 <input checked="" type="checkbox"/> 無支架							
生育環境	環境描述	基地內								
	植栽型態	<input type="checkbox"/> 單獨植穴 <input type="checkbox"/> 連續植穴 <input checked="" type="checkbox"/> 綠地內 <input type="checkbox"/> 人行道旁 <input type="checkbox"/> 其它								
	日照狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 非常不良，原因：								
	邊樹關係	<input checked="" type="checkbox"/> 無影響 <input type="checkbox"/> 稍有影響 <input type="checkbox"/> 受影響 <input type="checkbox"/> 相當大的影響 <input type="checkbox"/> 造成嚴重後果								
外觀診斷	活力度診斷	樹勢	葉色、葉密度、葉大小、樹枝伸長度	不良	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					良
		樹形	外型完整度、主幹、主枝、亞枝之損傷度		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					
	診查紀錄	褐葉病								
	診斷建議	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 需進一步檢查 <input type="checkbox"/> 需進行日後觀查 <input checked="" type="checkbox"/> 需進行醫治 <input type="checkbox"/> 需移除								
	診斷內容	現況描述						子實體		
	根頸情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	主幹情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	主枝情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	亞枝情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	頂梢情況	正常								
	木槌診斷	正常								
樹木照片				診斷意見	<input checked="" type="checkbox"/> 建議移除 <input type="checkbox"/> 無異常可移植 <input type="checkbox"/> 建議原地保留保護 <input type="checkbox"/> 保留校園內移植					
				建議事項	1. 樹圍過小 2. 建議移除					
				診斷人員	李孟浩					
	複查人員									

# 樹木診斷表

診斷日期：110 年 12 月 24 日

樹木編號	32-1	樹木名稱	九重葛	樹圍	50cm	樹高	2.5M	冠幅	4.7M	
種植日期		支架現況	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 損壞 <input checked="" type="checkbox"/> 無支架							
生育環境	環境描述	基地內								
	植栽型態	<input type="checkbox"/> 單獨植穴 <input type="checkbox"/> 連續植穴 <input checked="" type="checkbox"/> 綠地內 <input type="checkbox"/> 人行道旁 <input type="checkbox"/> 其它								
	日照狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 非常不良，原因：								
	邊樹關係	<input type="checkbox"/> 無影響 <input type="checkbox"/> 稍有影響 <input type="checkbox"/> 受影響 <input checked="" type="checkbox"/> 相當大的影響 <input type="checkbox"/> 造成嚴重後果								
外觀診斷	活力度診斷	樹勢	葉色、葉密度、葉大小、樹枝伸長度	不良	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					良
		樹形	外型完整度、主幹、主枝、亞枝之損傷度		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					
	診斷紀錄	樹形不佳								
	診斷建議	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 需進一步檢查 <input type="checkbox"/> 需進行日後觀查 <input type="checkbox"/> 需進行醫治 <input type="checkbox"/> 需移除								
	診斷內容	現況描述						子實體		
	根頸情況	分枝						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	主幹情況	分枝						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	主枝情況	變形						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	亞枝情況	交錯						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	頂梢情況	正常								
	木樁診斷	無								
樹木照片				診斷意見	<input checked="" type="checkbox"/> 建議移除 <input type="checkbox"/> 無異常可移植 <input type="checkbox"/> 建議原地保留保護 <input type="checkbox"/> 保留校園內移植					
				建議事項	1. 建議移除					
				診斷人員	李孟浩					
	複查人員									

# 樹木診斷表

診斷日期：110 年 12 月 24 日

樹木編號	32	樹木名稱	酒瓶蘭	樹圍	47cm	樹高	3M	冠幅	0.8M	
種植日期		支架現況	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input checked="" type="checkbox"/> 損壞 <input type="checkbox"/> 無支架							
生育環境	環境描述	基地內								
	植栽型態	<input type="checkbox"/> 單獨植穴 <input type="checkbox"/> 連續植穴 <input checked="" type="checkbox"/> 綠地內 <input type="checkbox"/> 人行道旁 <input type="checkbox"/> 其它								
	日照狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 非常不良，原因：								
	邊樹關係	<input type="checkbox"/> 無影響 <input type="checkbox"/> 稍有影響 <input type="checkbox"/> 受影響 <input checked="" type="checkbox"/> 相當大的影響 <input type="checkbox"/> 造成嚴重後果								
外觀診斷	活力度診斷	樹勢	葉色、葉密度、葉大小、樹枝伸長度	不良	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					良
		樹形	外型完整度、主幹、主枝、亞枝之損傷度		<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					
	診查紀錄	褐葉病								
	診斷建議	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 需進一步檢查 <input type="checkbox"/> 需進行日後觀查 <input checked="" type="checkbox"/> 需進行醫治 <input type="checkbox"/> 需移除								
	診斷內容	現況描述						子實體		
	根頸情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	主幹情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	主枝情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	亞枝情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	頂梢情況	稀疏								
	木槌診斷	正常								
樹木照片				診斷意見	<input checked="" type="checkbox"/> 建議移除 <input type="checkbox"/> 無異常可移植 <input type="checkbox"/> 建議原地保留保護 <input type="checkbox"/> 保留校園內移植					
				建議事項	1. 樹圍過小 2. 建議移除					
				診斷人員	李孟浩					
	複查人員									

# 樹木診斷表

診斷日期：110 年 12 月 24 日

樹木編號	33	樹木名稱	美洲紫荊	樹圍	47cm	樹高	3M	冠幅	2.8M	
種植日期		支架現況	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 損壞 <input checked="" type="checkbox"/> 無支架							
生育環境	環境描述	基地內								
	植栽型態	<input type="checkbox"/> 單獨植穴 <input type="checkbox"/> 連續植穴 <input checked="" type="checkbox"/> 綠地內 <input type="checkbox"/> 人行道旁 <input type="checkbox"/> 其它								
	日照狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 非常不良，原因：								
	邊樹關係	<input checked="" type="checkbox"/> 無影響 <input type="checkbox"/> 稍有影響 <input type="checkbox"/> 受影響 <input type="checkbox"/> 相當大的影響 <input type="checkbox"/> 造成嚴重後果								
外觀診斷	活力度診斷	樹勢	葉色、葉密度、葉大小、樹枝伸長度	不良	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					良
		樹形	外型完整度、主幹、主枝、亞枝之損傷度		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					
	診斷紀錄	褐葉病								
	診斷建議	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 需進一步檢查 <input type="checkbox"/> 需進行日後觀查 <input checked="" type="checkbox"/> 需進行醫治 <input type="checkbox"/> 需移除								
	診斷內容	現況描述						子實體		
	根頸情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	主幹情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	主枝情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	亞枝情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	頂梢情況	正常								
	木樁診斷	正常								
樹木照片				診斷意見	<input checked="" type="checkbox"/> 建議移除 <input type="checkbox"/> 無異常可移植 <input type="checkbox"/> 建議原地保留保護 <input type="checkbox"/> 保留校園內移植					
				建議事項	1. 樹圍過小 2. 建議移除					
				診斷人員	李孟浩					
	複查人員									

# 樹木診斷表

診斷日期：110 年 12 月 24 日

樹木編號	34	樹木名稱	羅漢松	樹圍	63cm	樹高	4M	冠幅	3M	
種植日期		支架現況	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 損壞 <input checked="" type="checkbox"/> 無支架							
生育環境	環境描述	基地內								
	植栽型態	<input type="checkbox"/> 單獨植穴 <input type="checkbox"/> 連續植穴 <input checked="" type="checkbox"/> 綠地內 <input type="checkbox"/> 人行道旁 <input type="checkbox"/> 其它								
	日照狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 非常不良，原因：								
	邊樹關係	<input type="checkbox"/> 無影響 <input type="checkbox"/> 稍有影響 <input checked="" type="checkbox"/> 受影響 <input type="checkbox"/> 相當大的影響 <input type="checkbox"/> 造成嚴重後果								
外觀診斷	活力度診斷	樹勢	葉色、葉密度、葉大小、樹枝伸長度	不良	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					良
		樹形	外型完整度、主幹、主枝、亞枝之損傷度		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					
	診查紀錄	主幹分枝，樹圍過小。								
	診斷建議	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 需進一步檢查 <input type="checkbox"/> 需進行日後觀查 <input type="checkbox"/> 需進行醫治 <input type="checkbox"/> 需移除								
	診斷內容	現況描述						子實體		
	根頸情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	主幹情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	主枝情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	亞枝情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	頂梢情況	稀疏								
	木樁診斷	正常								
樹木照片				診斷意見	<input checked="" type="checkbox"/> 建議移除 <input type="checkbox"/> 無異常可移植 <input type="checkbox"/> 建議原地保留保護 <input type="checkbox"/> 保留校園內移植					
				建議事項	1. 主幹分枝，樹圍過小 2. 建議移除					
				診斷人員	李孟浩					
	複查人員									

# 樹木診斷表

診斷日期：110 年 12 月 24 日

樹木編號	34-2	樹木名稱	酒瓶蘭	樹圍	31cm	樹高	1.5M	冠幅	0.7M	
種植日期		支架現況	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 損壞 <input checked="" type="checkbox"/> 無支架							
生育環境	環境描述	基地內								
	植栽型態	<input type="checkbox"/> 單獨植穴 <input type="checkbox"/> 連續植穴 <input checked="" type="checkbox"/> 綠地內 <input type="checkbox"/> 人行道旁 <input type="checkbox"/> 其它								
	日照狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 非常不良，原因：								
	邊樹關係	<input type="checkbox"/> 無影響 <input type="checkbox"/> 稍有影響 <input type="checkbox"/> 受影響 <input checked="" type="checkbox"/> 相當大的影響 <input type="checkbox"/> 造成嚴重後果								
外觀診斷	活力度診斷	樹勢	葉色、葉密度、葉大小、樹枝伸長度	不良	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					良
		樹形	外型完整度、主幹、主枝、亞枝之損傷度		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					
	診斷紀錄	樹圍過小。								
	診斷建議	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 需進一步檢查 <input type="checkbox"/> 需進行日後觀查 <input type="checkbox"/> 需進行醫治 <input type="checkbox"/> 需移除								
	診斷內容	現況描述						子實體		
	根頸情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	主幹情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	主枝情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	亞枝情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	頂梢情況	正常								
	木樁診斷	正常								
樹木照片				診斷意見	<input checked="" type="checkbox"/> 建議移除 <input type="checkbox"/> 無異常可移植 <input type="checkbox"/> 建議原地保留保護 <input type="checkbox"/> 保留校園內移植					
				建議事項	1. 樹圍過小 2. 建議移除					
				診斷人員	李孟浩					
	複查人員									

# 樹木診斷表

診斷日期：110 年 12 月 24 日

樹木編號	35	樹木名稱	美洲紫荊	樹圍	31cm	樹高	2.5M	冠幅	1.2M	
種植日期		支架現況	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 損壞 <input checked="" type="checkbox"/> 無支架							
生育環境	環境描述	基地內								
	植栽型態	<input type="checkbox"/> 單獨植穴 <input type="checkbox"/> 連續植穴 <input checked="" type="checkbox"/> 綠地內 <input type="checkbox"/> 人行道旁 <input type="checkbox"/> 其它								
	日照狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 非常不良，原因：								
	邊樹關係	<input checked="" type="checkbox"/> 無影響 <input type="checkbox"/> 稍有影響 <input type="checkbox"/> 受影響 <input type="checkbox"/> 相當大的影響 <input type="checkbox"/> 造成嚴重後果								
外觀診斷	活力度診斷	樹勢	葉色、葉密度、葉大小、樹枝伸長度	不良	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					良
		樹形	外型完整度、主幹、主枝、亞枝之損傷度		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					
	診查紀錄	褐葉病								
	診斷建議	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 需進一步檢查 <input type="checkbox"/> 需進行日後觀查 <input checked="" type="checkbox"/> 需進行醫治 <input type="checkbox"/> 需移除								
	診斷內容	現況描述						子實體		
	根頸情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	主幹情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	主枝情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	亞枝情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	頂梢情況	正常								
	木槌診斷	正常								
樹木照片				診斷意見	<input checked="" type="checkbox"/> 建議移除 <input type="checkbox"/> 無異常可移植 <input type="checkbox"/> 建議原地保留保護 <input type="checkbox"/> 保留校園內移植					
				建議事項	1. 樹圍過小 2. 建議移除					
				診斷人員	李孟浩					
	複查人員									

# 樹木診斷表

診斷日期：110 年 12 月 24 日

樹木編號	10	樹木名稱	榕樹	樹圍	283cm	樹高	10M	冠幅	14M	
種植日期		支架現況	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 損壞 <input checked="" type="checkbox"/> 無支架							
生育環境	環境描述	基地內								
	植栽型態	<input type="checkbox"/> 單獨植穴 <input type="checkbox"/> 連續植穴 <input type="checkbox"/> 綠地內 <input type="checkbox"/> 人行道旁 <input checked="" type="checkbox"/> 其它								
	日照狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 非常不良，原因：								
	邊樹關係	<input type="checkbox"/> 無影響 <input type="checkbox"/> 稍有影響 <input checked="" type="checkbox"/> 受影響 <input type="checkbox"/> 相當大的影響 <input type="checkbox"/> 造成嚴重後果								
外觀診斷	活力度診斷	樹勢	葉色、葉密度、葉大小、樹枝伸長度	不良	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					良
		樹形	外型完整度、主幹、主枝、亞枝之損傷度		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					
	診查紀錄	主幹歪斜								
	診斷建議	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 需進一步檢查 <input type="checkbox"/> 需進行日後觀查 <input type="checkbox"/> 需進行醫治 <input type="checkbox"/> 需移除								
	診斷內容	現況描述						子實體		
	根頸情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	主幹情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	主枝情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	亞枝情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	頂梢情況	正常								
	木槌診斷	正常								
樹木照片				診斷意見	<input checked="" type="checkbox"/> 建議移除 <input type="checkbox"/> 無異常可移植 <input type="checkbox"/> 建議原地保留保護 <input type="checkbox"/> 保留校園內移植					
				建議事項	1. 主幹歪斜 2. 建議移除					
				診斷人員	李孟浩					
	複查人員									

# 樹木診斷表

診斷日期：110 年 12 月 24 日

樹木編號	11	樹木名稱	榕樹	樹圍	283cm	樹高	10M	冠幅	16M	
種植日期		支架現況	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 損壞 <input checked="" type="checkbox"/> 無支架							
生育環境	環境描述	基地內								
	植栽型態	<input type="checkbox"/> 單獨植穴 <input type="checkbox"/> 連續植穴 <input type="checkbox"/> 綠地內 <input type="checkbox"/> 人行道旁 <input checked="" type="checkbox"/> 其它								
	日照狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 非常不良，原因：								
	邊樹關係	<input type="checkbox"/> 無影響 <input type="checkbox"/> 稍有影響 <input checked="" type="checkbox"/> 受影響 <input type="checkbox"/> 相當大的影響 <input type="checkbox"/> 造成嚴重後果								
外觀診斷	活力度診斷	樹勢	葉色、葉密度、葉大小、樹枝伸長度	不良	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					良
		樹形	外型完整度、主幹、主枝、亞枝之損傷度		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					
	診查紀錄	主幹分枝及歪斜								
	診斷建議	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 需進一步檢查 <input type="checkbox"/> 需進行日後觀查 <input type="checkbox"/> 需進行醫治 <input type="checkbox"/> 需移除								
	診斷內容	現況描述						子實體		
	根頸情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	主幹情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	主枝情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	亞枝情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	頂梢情況	正常								
	木槌診斷	正常								
樹木照片				診斷意見	<input checked="" type="checkbox"/> 建議移除 <input type="checkbox"/> 無異常可移植 <input type="checkbox"/> 建議原地保留保護 <input type="checkbox"/> 保留校園內移植					
				建議事項	1. 主幹分枝及歪斜 2. 建議移除					
				診斷人員	李孟浩					
	複查人員									

# 樹木診斷表

診斷日期：110 年 12 月 24 日

樹木編號	12	樹木名稱	榕樹	樹圍	283cm	樹高	10M	冠幅	15M	
種植日期		支架現況	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 損壞 <input checked="" type="checkbox"/> 無支架							
生育環境	環境描述	基地內								
	植栽型態	<input type="checkbox"/> 單獨植穴 <input type="checkbox"/> 連續植穴 <input type="checkbox"/> 綠地內 <input type="checkbox"/> 人行道旁 <input checked="" type="checkbox"/> 其它								
	日照狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 非常不良，原因：								
	邊樹關係	<input type="checkbox"/> 無影響 <input type="checkbox"/> 稍有影響 <input checked="" type="checkbox"/> 受影響 <input type="checkbox"/> 相當大的影響 <input type="checkbox"/> 造成嚴重後果								
外觀診斷	活力度診斷	樹勢	葉色、葉密度、葉大小、樹枝伸長度	不良	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					良
		樹形	外型完整度、主幹、主枝、亞枝之損傷度		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					
	診查紀錄	主幹低分枝								
	診斷建議	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 需進一步檢查 <input type="checkbox"/> 需進行日後觀查 <input type="checkbox"/> 需進行醫治 <input type="checkbox"/> 需移除								
	診斷內容	現況描述						子實體		
	根頸情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	主幹情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	主枝情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	亞枝情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	頂梢情況	正常								
	木樁診斷	正常								
樹木照片				診斷意見	<input checked="" type="checkbox"/> 建議移除 <input type="checkbox"/> 無異常可移植 <input type="checkbox"/> 建議原地保留保護 <input type="checkbox"/> 保留校園內移植					
				建議事項	1. 主幹低分枝 2. 建議移除					
				診斷人員	李孟浩					
	複查人員									

# 樹木診斷表

診斷日期：110 年 12 月 24 日

樹木編號	13	樹木名稱	榕樹	樹圍	283cm	樹高	10M	冠幅	14M	
種植日期		支架現況	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 損壞 <input checked="" type="checkbox"/> 無支架							
生育環境	環境描述	基地內								
	植栽型態	<input type="checkbox"/> 單獨植穴 <input type="checkbox"/> 連續植穴 <input type="checkbox"/> 綠地內 <input type="checkbox"/> 人行道旁 <input checked="" type="checkbox"/> 其它								
	日照狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 非常不良，原因：								
	邊樹關係	<input type="checkbox"/> 無影響 <input type="checkbox"/> 稍有影響 <input checked="" type="checkbox"/> 受影響 <input type="checkbox"/> 相當大的影響 <input type="checkbox"/> 造成嚴重後果								
外觀診斷	活力度診斷	樹勢	葉色、葉密度、葉大小、樹枝伸長度	不良	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					良
		樹形	外型完整度、主幹、主枝、亞枝之損傷度		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					
	診斷紀錄	主幹分枝及歪斜								
	診斷建議	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 需進一步檢查 <input type="checkbox"/> 需進行日後觀查 <input type="checkbox"/> 需進行醫治 <input type="checkbox"/> 需移除								
	診斷內容	現況描述						子實體		
	根頸情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	主幹情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	主枝情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	亞枝情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	頂梢情況	正常								
	木樁診斷	正常								
樹木照片				診斷意見	<input checked="" type="checkbox"/> 建議移除 <input type="checkbox"/> 無異常可移植 <input type="checkbox"/> 建議原地保留保護 <input type="checkbox"/> 保留校園內移植					
				建議事項	1. 主幹分枝及歪斜 2. 建議移除					
				診斷人員	李孟浩					
	複查人員									

# 樹木診斷表

診斷日期：110 年 12 月 24 日

樹木編號	13-1	樹木名稱	桂花	樹圍	47cm	樹高	2M	冠幅	1.2M	
種植日期		支架現況	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 損壞 <input checked="" type="checkbox"/> 無支架							
生育環境	環境描述	基地內								
	植栽型態	<input checked="" type="checkbox"/> 單獨植穴 <input type="checkbox"/> 連續植穴 <input type="checkbox"/> 綠地內 <input type="checkbox"/> 人行道旁 <input type="checkbox"/> 其它								
	日照狀況	<input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 非常不良，原因：								
	邊樹關係	<input type="checkbox"/> 無影響 <input type="checkbox"/> 稍有影響 <input checked="" type="checkbox"/> 受影響 <input type="checkbox"/> 相當大的影響 <input type="checkbox"/> 造成嚴重後果								
外觀診斷	活力度診斷	樹勢	葉色、葉密度、葉大小、樹枝伸長度	不良	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					良
		樹形	外型完整度、主幹、主枝、亞枝之損傷度		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					
	診查紀錄	樹圍過小								
	診斷建議	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 需進一步檢查 <input type="checkbox"/> 需進行日後觀查 <input type="checkbox"/> 需進行醫治 <input type="checkbox"/> 需移除								
	診斷內容	現況描述						子實體		
	根頸情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	主幹情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	主枝情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	亞枝情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	頂梢情況	正常								
	木槌診斷	正常								
樹木照片				診斷意見	<input checked="" type="checkbox"/> 建議移除 <input type="checkbox"/> 無異常可移植 <input type="checkbox"/> 建議原地保留保護 <input type="checkbox"/> 保留校園內移植					
				建議事項	1. 樹圍過小，無移植價值 2. 建議移除					
				診斷人員	李孟浩					
	複查人員									

# 樹木診斷表

診斷日期：110 年 12 月 24 日

樹木編號	13-2	樹木名稱	桂花	樹圍	47cm	樹高	2M	冠幅	1.2M	
種植日期		支架現況	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 損壞 <input checked="" type="checkbox"/> 無支架							
生育環境	環境描述	基地內								
	植栽型態	<input checked="" type="checkbox"/> 單獨植穴 <input type="checkbox"/> 連續植穴 <input type="checkbox"/> 綠地內 <input type="checkbox"/> 人行道旁 <input type="checkbox"/> 其它								
	日照狀況	<input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 非常不良，原因：								
	邊樹關係	<input type="checkbox"/> 無影響 <input type="checkbox"/> 稍有影響 <input checked="" type="checkbox"/> 受影響 <input type="checkbox"/> 相當大的影響 <input type="checkbox"/> 造成嚴重後果								
外觀診斷	活力度診斷	樹勢	葉色、葉密度、葉大小、樹枝伸長度	不良	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					良
		樹形	外型完整度、主幹、主枝、亞枝之損傷度		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					
	診查紀錄	樹圍過小								
	診斷建議	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 需進一步檢查 <input type="checkbox"/> 需進行日後觀查 <input type="checkbox"/> 需進行醫治 <input type="checkbox"/> 需移除								
	診斷內容	現況描述						子實體		
	根頸情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	主幹情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	主枝情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	亞枝情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	頂梢情況	正常								
	木槌診斷	正常								
樹木照片				診斷意見	<input checked="" type="checkbox"/> 建議移除 <input type="checkbox"/> 無異常可移植 <input type="checkbox"/> 建議原地保留保護 <input type="checkbox"/> 保留校園內移植					
				建議事項	1. 樹圍過小，無移植價值 2. 建議移除					
				診斷人員	李孟浩					
	複查人員									

# 樹木診斷表

診斷日期：110 年 12 月 24 日

樹木編號	13-3	樹木名稱	桂花	樹圍	47cm	樹高	2M	冠幅	1.2M	
種植日期		支架現況	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 損壞 <input checked="" type="checkbox"/> 無支架							
生育環境	環境描述	基地內								
	植栽型態	<input checked="" type="checkbox"/> 單獨植穴 <input type="checkbox"/> 連續植穴 <input type="checkbox"/> 綠地內 <input type="checkbox"/> 人行道旁 <input type="checkbox"/> 其它								
	日照狀況	<input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 非常不良，原因：								
	邊樹關係	<input type="checkbox"/> 無影響 <input type="checkbox"/> 稍有影響 <input checked="" type="checkbox"/> 受影響 <input type="checkbox"/> 相當大的影響 <input type="checkbox"/> 造成嚴重後果								
外觀診斷	活力度診斷	樹勢	葉色、葉密度、葉大小、樹枝伸長度	不良	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					良
		樹形	外型完整度、主幹、主枝、亞枝之損傷度		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					
	診查紀錄	樹圍過小								
	診斷建議	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 需進一步檢查 <input type="checkbox"/> 需進行日後觀查 <input type="checkbox"/> 需進行醫治 <input type="checkbox"/> 需移除								
	診斷內容	現況描述						子實體		
	根頸情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	主幹情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	主枝情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	亞枝情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	頂梢情況	正常								
	木槌診斷	正常								
樹木照片				診斷意見	<input checked="" type="checkbox"/> 建議移除 <input type="checkbox"/> 無異常可移植 <input type="checkbox"/> 建議原地保留保護 <input type="checkbox"/> 保留校園內移植					
				建議事項	1. 樹圍過小，無移植價值 2. 建議移除					
				診斷人員	李孟浩					
	複查人員									

# 樹木診斷表

診斷日期：110 年 12 月 24 日

樹木編號	13-4	樹木名稱	桂花	樹圍	47cm	樹高	2M	冠幅	1.2M	
種植日期		支架現況	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 損壞 <input checked="" type="checkbox"/> 無支架							
生育環境	環境描述	基地內								
	植栽型態	<input checked="" type="checkbox"/> 單獨植穴 <input type="checkbox"/> 連續植穴 <input type="checkbox"/> 綠地內 <input type="checkbox"/> 人行道旁 <input type="checkbox"/> 其它								
	日照狀況	<input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 非常不良，原因：								
	邊樹關係	<input type="checkbox"/> 無影響 <input type="checkbox"/> 稍有影響 <input checked="" type="checkbox"/> 受影響 <input type="checkbox"/> 相當大的影響 <input type="checkbox"/> 造成嚴重後果								
外觀診斷	活力度診斷	樹勢	葉色、葉密度、葉大小、樹枝伸長度	不良	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					良
		樹形	外型完整度、主幹、主枝、亞枝之損傷度		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					
	診斷紀錄	樹圍過小								
	診斷建議	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 需進一步檢查 <input type="checkbox"/> 需進行日後觀查 <input type="checkbox"/> 需進行醫治 <input type="checkbox"/> 需移除								
	診斷內容	現況描述						子實體		
	根頸情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	主幹情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	主枝情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	亞枝情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	頂梢情況	正常								
	木槌診斷	正常								
樹木照片				診斷意見	<input checked="" type="checkbox"/> 建議移除 <input type="checkbox"/> 無異常可移植 <input type="checkbox"/> 建議原地保留保護 <input type="checkbox"/> 保留校園內移植					
				建議事項	1. 樹圍過小，無移植價值 2. 建議移除					
				診斷人員	李孟浩					
	複查人員									

# 樹木診斷表

診斷日期：110 年 12 月 24 日

樹木編號	14	樹木名稱	樟樹	樹圍	79cm	樹高	10M	冠幅	2.6M	
種植日期		支架現況	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 損壞 <input checked="" type="checkbox"/> 無支架							
生育環境	環境描述	基地內								
	植栽型態	<input type="checkbox"/> 單獨植穴 <input type="checkbox"/> 連續植穴 <input checked="" type="checkbox"/> 綠地內 <input type="checkbox"/> 人行道旁 <input type="checkbox"/> 其它								
	日照狀況	<input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 非常不良，原因：								
	邊樹關係	<input type="checkbox"/> 無影響 <input type="checkbox"/> 稍有影響 <input checked="" type="checkbox"/> 受影響 <input type="checkbox"/> 相當大的影響 <input type="checkbox"/> 造成嚴重後果								
外觀診斷	活力度診斷	樹勢	葉色、葉密度、葉大小、樹枝伸長度	不良	<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					良
		樹形	外型完整度、主幹、主枝、亞枝之損傷度		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					
	診斷紀錄	樹圍過小，造型不佳								
	診斷建議	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 需進一步檢查 <input type="checkbox"/> 需進行日後觀查 <input type="checkbox"/> 需進行醫治 <input type="checkbox"/> 需移除								
	診斷內容	現況描述						子實體		
	根頸情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	主幹情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	主枝情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	亞枝情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	頂梢情況	正常								
	木樁診斷	正常								
樹木照片				診斷意見	<input checked="" type="checkbox"/> 建議移除 <input type="checkbox"/> 無異常可移植 <input type="checkbox"/> 建議原地保留保護 <input type="checkbox"/> 保留校園內移植					
				建議事項	1. 樹圍過小，造型不佳 2. 建議移除					
				診斷人員	李孟浩					
	複查人員									

# 樹木診斷表

診斷日期：110 年 12 月 24 日

樹木編號	14-1	樹木名稱	黃椰子	樹圍	79cm	樹高	10M	冠幅	2.6M	
種植日期		支架現況	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 損壞 <input checked="" type="checkbox"/> 無支架							
生育環境	環境描述	基地內								
	植栽型態	<input type="checkbox"/> 單獨植穴 <input type="checkbox"/> 連續植穴 <input checked="" type="checkbox"/> 綠地內 <input type="checkbox"/> 人行道旁 <input type="checkbox"/> 其它								
	日照狀況	<input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 非常不良，原因：								
	邊樹關係	<input type="checkbox"/> 無影響 <input type="checkbox"/> 稍有影響 <input checked="" type="checkbox"/> 受影響 <input type="checkbox"/> 相當大的影響 <input type="checkbox"/> 造成嚴重後果								
外觀診斷	活力度診斷	樹勢	葉色、葉密度、葉大小、樹枝伸長度	不良	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					良
		樹形	外型完整度、主幹、主枝、亞枝之損傷度		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					
	診斷紀錄	主幹分枝，樹圍過小，造型不佳								
	診斷建議	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 需進一步檢查 <input type="checkbox"/> 需進行日後觀查 <input type="checkbox"/> 需進行醫治 <input type="checkbox"/> 需移除								
	診斷內容	現況描述						子實體		
	根頸情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	主幹情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	主枝情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	亞枝情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	頂梢情況	正常								
	木樁診斷	正常								
樹木照片				診斷意見	<input checked="" type="checkbox"/> 建議移除 <input type="checkbox"/> 無異常可移植 <input type="checkbox"/> 建議原地保留保護 <input type="checkbox"/> 保留校園內移植					
				建議事項	1. 主幹分枝，樹圍過小，造型不佳 2. 建議移除					
				診斷人員：李孟浩						
	複查人員：									

# 樹木診斷表

診斷日期：110 年 12 月 24 日

樹木編號	15	樹木名稱	七葉樹	樹圍	140cm	樹高	10M	冠幅	5M	
種植日期		支架現況	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 損壞 <input checked="" type="checkbox"/> 無支架							
生育環境	環境描述	基地內								
	植栽型態	<input type="checkbox"/> 單獨植穴 <input type="checkbox"/> 連續植穴 <input checked="" type="checkbox"/> 綠地內 <input type="checkbox"/> 人行道旁 <input type="checkbox"/> 其它								
	日照狀況	<input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 非常不良，原因：								
	邊樹關係	<input type="checkbox"/> 無影響 <input type="checkbox"/> 稍有影響 <input checked="" type="checkbox"/> 受影響 <input type="checkbox"/> 相當大的影響 <input type="checkbox"/> 造成嚴重後果								
外觀診斷	活力度診斷	樹勢	葉色、葉密度、葉大小、樹枝伸長度	不良	<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					良
		樹形	外型完整度、主幹、主枝、亞枝之損傷度		<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					
	診查紀錄	主幹分枝，造型不佳								
	診斷建議	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 需進一步檢查 <input type="checkbox"/> 需進行日後觀查 <input type="checkbox"/> 需進行醫治 <input type="checkbox"/> 需移除								
	診斷內容	現況描述						子實體		
	根頸情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	主幹情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	主枝情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	亞枝情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	頂梢情況	正常								
	木槌診斷	正常								
樹木照片				診斷意見	<input checked="" type="checkbox"/> 建議移除 <input type="checkbox"/> 無異常可移植 <input type="checkbox"/> 建議原地保留保護 <input type="checkbox"/> 保留校園內移植					
				建議事項	1. 主幹分枝，造型不佳 2. 建議移除					
				診斷人員	李孟浩					
	複查人員									

# 樹木診斷表

診斷日期：110 年 12 月 24 日

樹木編號	16	樹木名稱	羅漢松	樹圍	63cm	樹高	4M	冠幅	7M	
種植日期		支架現況	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 損壞 <input checked="" type="checkbox"/> 無支架							
生育環境	環境描述	基地內								
	植栽型態	<input type="checkbox"/> 單獨植穴 <input type="checkbox"/> 連續植穴 <input checked="" type="checkbox"/> 綠地內 <input type="checkbox"/> 人行道旁 <input type="checkbox"/> 其它								
	日照狀況	<input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 非常不良，原因：								
	邊樹關係	<input type="checkbox"/> 無影響 <input type="checkbox"/> 稍有影響 <input checked="" type="checkbox"/> 受影響 <input type="checkbox"/> 相當大的影響 <input type="checkbox"/> 造成嚴重後果								
活力度診斷	樹勢	葉色、葉密度、葉大小、樹枝伸長度				不良	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5			良
	樹形	外型完整度、主幹、主枝、亞枝之損傷度					<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5			
	診查紀錄	主幹歪斜								
	診斷建議	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 需進一步檢查 <input type="checkbox"/> 需進行日後觀查 <input type="checkbox"/> 需進行醫治 <input type="checkbox"/> 需移除								
外觀診斷	診斷內容	現況描述						子實體		
	根頸情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	主幹情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	主枝情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	亞枝情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	頂梢情況	正常								
	木槌診斷	正常								
樹木照片					診斷意見	<input checked="" type="checkbox"/> 建議移除 <input type="checkbox"/> 無異常可移植 <input type="checkbox"/> 建議原地保留保護 <input type="checkbox"/> 保留校園內移植				
					建議事項	1. 主幹歪斜 2. 建議移除				
					診斷人員	李孟浩				
					複查人員					

# 樹木診斷表

診斷日期：110 年 12 月 24 日

樹木編號	16-1	樹木名稱	朴樹	樹圍	47cm	樹高	9M	冠幅	8M
種植日期		支架現況	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 損壞 <input checked="" type="checkbox"/> 無支架						
生育環境	環境描述	基地內							
	植栽型態	<input type="checkbox"/> 單獨植穴 <input type="checkbox"/> 連續植穴 <input checked="" type="checkbox"/> 綠地內 <input type="checkbox"/> 人行道旁 <input type="checkbox"/> 其它							
	日照狀況	<input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 非常不良，原因：							
	邊樹關係	<input type="checkbox"/> 無影響 <input type="checkbox"/> 稍有影響 <input checked="" type="checkbox"/> 受影響 <input type="checkbox"/> 相當大的影響 <input type="checkbox"/> 造成嚴重後果							
活力診斷	樹勢	葉色、葉密度、葉大小、樹枝伸長度	不良	<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					良
	樹形	外型完整度、主幹、主枝、亞枝之損傷度		<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					
	診查紀錄	主幹歪斜造型不佳							
	診斷建議	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 需進一步檢查 <input type="checkbox"/> 需進行日後觀查 <input type="checkbox"/> 需進行醫治 <input type="checkbox"/> 需移除							
外觀診斷	診斷內容	現況描述						子實體	
	根頸情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	
	主幹情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	
	主枝情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	亞枝情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	頂梢情況	正常							
	木槌診斷	正常							
樹木照片				診斷意見	<input checked="" type="checkbox"/> 建議移除 <input type="checkbox"/> 無異常可移植 <input type="checkbox"/> 建議原地保留保護 <input type="checkbox"/> 保留校園內移植				
				建議事項	1. 主幹歪斜造型不佳 2. 建議移除				
				診斷人員	李孟浩				
				複查人員					

# 樹木診斷表

診斷日期：110 年 12 月 24 日

樹木編號	17	樹木名稱	茄苳樹	樹圍	140cm	樹高	9M	冠幅	12M	
種植日期		支架現況	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 損壞 <input checked="" type="checkbox"/> 無支架							
生育環境	環境描述	基地內								
	植栽型態	<input type="checkbox"/> 單獨植穴 <input type="checkbox"/> 連續植穴 <input checked="" type="checkbox"/> 綠地內 <input type="checkbox"/> 人行道旁 <input type="checkbox"/> 其它								
	日照狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 非常不良，原因：								
	邊樹關係	<input type="checkbox"/> 無影響 <input type="checkbox"/> 稍有影響 <input checked="" type="checkbox"/> 受影響 <input type="checkbox"/> 相當大的影響 <input type="checkbox"/> 造成嚴重後果								
外觀診斷	活力度診斷	樹勢	葉色、葉密度、葉大小、樹枝伸長度	不良	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					良
		樹形	外型完整度、主幹、主枝、亞枝之損傷度		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					
	診斷紀錄	主幹歪斜造型不佳								
	診斷建議	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 需進一步檢查 <input type="checkbox"/> 需進行日後觀查 <input type="checkbox"/> 需進行醫治 <input type="checkbox"/> 需移除								
	診斷內容	現況描述						子實體		
	根頸情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	主幹情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	主枝情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	亞枝情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	頂梢情況	正常								
	木樁診斷	正常								
樹木照片	 <p style="text-align: right; font-size: small;">2021/12/24</p>			診斷意見	<input checked="" type="checkbox"/> 建議移除 <input type="checkbox"/> 無異常可移植 <input type="checkbox"/> 建議原地保留保護 <input type="checkbox"/> 保留校園內移植					
				建議事項	1. 主幹歪斜造型不佳 2. 建議移除					
				診斷人員	李孟浩					
	複查人員									

# 樹木診斷表

診斷日期：110 年 12 月 24 日

樹木編號	18	樹木名稱	楓香樹	樹圍	80cm	樹高	10M	冠幅	8M	
種植日期		支架現況	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 損壞 <input checked="" type="checkbox"/> 無支架							
生育環境	環境描述	基地內								
	植栽型態	<input type="checkbox"/> 單獨植穴 <input type="checkbox"/> 連續植穴 <input type="checkbox"/> 綠地內 <input type="checkbox"/> 人行道旁 <input checked="" type="checkbox"/> 其它								
	日照狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 非常不良，原因：								
	邊樹關係	<input type="checkbox"/> 無影響 <input checked="" type="checkbox"/> 稍有影響 <input type="checkbox"/> 受影響 <input type="checkbox"/> 相當大的影響 <input type="checkbox"/> 造成嚴重後果								
外觀診斷	活力度診斷	樹勢	葉色、葉密度、葉大小、樹枝伸長度	不良	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					良
		樹形	外型完整度、主幹、主枝、亞枝之損傷度		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					
	診查紀錄	正常								
	診斷建議	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 需進一步檢查 <input type="checkbox"/> 需進行日後觀查 <input type="checkbox"/> 需進行醫治 <input type="checkbox"/> 需移除								
	診斷內容	現況描述						子實體		
	根頸情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	主幹情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	主枝情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	亞枝情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	頂梢情況	正常								
	木樁診斷	正常								
樹木照片				診斷意見	<input type="checkbox"/> 建議移除 <input checked="" type="checkbox"/> 無異常可移植 <input type="checkbox"/> 建議原地保留保護 <input type="checkbox"/> 保留校園內移植					
				建議事項	1. 建議移植					
				診斷人員	李孟浩					
	複查人員									

# 樹木診斷表

診斷日期：110 年 12 月 24 日

樹木編號	19	樹木名稱	楓香樹	樹圍	95cm	樹高	10M	冠幅	6M	
種植日期		支架現況	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 損壞 <input checked="" type="checkbox"/> 無支架							
生育環境	環境描述	基地內								
	植栽型態	<input type="checkbox"/> 單獨植穴 <input type="checkbox"/> 連續植穴 <input type="checkbox"/> 綠地內 <input type="checkbox"/> 人行道旁 <input checked="" type="checkbox"/> 其它								
	日照狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 非常不良，原因：								
	邊樹關係	<input type="checkbox"/> 無影響 <input checked="" type="checkbox"/> 稍有影響 <input type="checkbox"/> 受影響 <input type="checkbox"/> 相當大的影響 <input type="checkbox"/> 造成嚴重後果								
外觀診斷	活力度診斷	樹勢	葉色、葉密度、葉大小、樹枝伸長度	不良	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					良
		樹形	外型完整度、主幹、主枝、亞枝之損傷度		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					
	診斷紀錄	正常								
	診斷建議	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 需進一步檢查 <input type="checkbox"/> 需進行日後觀查 <input type="checkbox"/> 需進行醫治 <input type="checkbox"/> 需移除								
	診斷內容	現況描述						子實體		
	根頸情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	主幹情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	主枝情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	亞枝情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	頂梢情況	正常								
	木樁診斷	正常								
樹木照片				診斷意見	<input type="checkbox"/> 建議移除 <input checked="" type="checkbox"/> 無異常可移植 <input type="checkbox"/> 建議原地保留保護 <input type="checkbox"/> 保留校園內移植					
				建議事項	1. 建議移植					
				診斷人員	李孟浩					
	複查人員									

# 樹木診斷表

診斷日期：110 年 12 月 24 日

樹木編號	20	樹木名稱	楓香樹	樹圍	72cm	樹高	8M	冠幅	4.5M
種植日期		支架現況	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 損壞 <input checked="" type="checkbox"/> 無支架						
生育環境	環境描述	基地內							
	植栽型態	<input type="checkbox"/> 單獨植穴 <input type="checkbox"/> 連續植穴 <input type="checkbox"/> 綠地內 <input type="checkbox"/> 人行道旁 <input checked="" type="checkbox"/> 其它							
	日照狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 非常不良，原因：							
	邊樹關係	<input checked="" type="checkbox"/> 無影響 <input type="checkbox"/> 稍有影響 <input type="checkbox"/> 受影響 <input type="checkbox"/> 相當大的影響 <input type="checkbox"/> 造成嚴重後果							
活力診斷	樹勢	葉色、葉密度、葉大小、樹枝伸長度	不良	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					良
	樹形	外型完整度、主幹、主枝、亞枝之損傷度		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					
	診查紀錄	主幹傾斜造型不佳							
	診斷建議	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 需進一步檢查 <input type="checkbox"/> 需進行日後觀查 <input type="checkbox"/> 需進行醫治 <input type="checkbox"/> 需移除							
外觀診斷	診斷內容	現況描述						子實體	
	根頸情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	
	主幹情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	
	主枝情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	
	亞枝情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	頂梢情況	正常							
	木槌診斷	正常							
樹木照片				診斷意見	<input checked="" type="checkbox"/> 建議移除 <input type="checkbox"/> 無異常可移植 <input type="checkbox"/> 建議原地保留保護 <input type="checkbox"/> 保留校園內移植				
				建議事項	1. 主幹傾斜造型不佳 2. 建議移除				
				診斷人員	李孟浩				
				複查人員					

# 樹木診斷表

診斷日期：110 年 12 月 24 日

樹木編號	21	樹木名稱	龍柏	樹圍	72cm	樹高	7M	冠幅	5.4M	
種植日期		支架現況	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 損壞 <input checked="" type="checkbox"/> 無支架							
生育環境	環境描述	基地內								
	植栽型態	<input checked="" type="checkbox"/> 單獨植穴 <input type="checkbox"/> 連續植穴 <input type="checkbox"/> 綠地內 <input type="checkbox"/> 人行道旁 <input type="checkbox"/> 其它								
	日照狀況	<input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 非常不良，原因：								
	邊樹關係	<input type="checkbox"/> 無影響 <input type="checkbox"/> 稍有影響 <input checked="" type="checkbox"/> 受影響 <input type="checkbox"/> 相當大的影響 <input type="checkbox"/> 造成嚴重後果								
外觀診斷	活力度診斷	樹勢	葉色、葉密度、葉大小、樹枝伸長度	不良	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					良
		樹形	外型完整度、主幹、主枝、亞枝之損傷度		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					
	診查紀錄	正常								
	診斷建議	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 需進一步檢查 <input type="checkbox"/> 需進行日後觀查 <input type="checkbox"/> 需進行醫治 <input type="checkbox"/> 需移除								
	診斷內容	現況描述						子實體		
	根頸情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	主幹情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	主枝情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	亞枝情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	頂梢情況	正常								
	木樁診斷	正常								
樹木照片				診斷意見	<input type="checkbox"/> 建議移除 <input checked="" type="checkbox"/> 無異常可移植 <input type="checkbox"/> 建議原地保留保護 <input type="checkbox"/> 保留校園內移植					
				建議事項	1. 建議移植					
				診斷人員	李孟浩					
	複查人員									

# 樹木診斷表

診斷日期：110 年 12 月 24 日

樹木編號	22	樹木名稱	龍柏	樹圍	75cm	樹高	7M	冠幅	4M	
種植日期		支架現況	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 損壞 <input checked="" type="checkbox"/> 無支架							
生育環境	環境描述	基地內								
	植栽型態	<input checked="" type="checkbox"/> 單獨植穴 <input type="checkbox"/> 連續植穴 <input type="checkbox"/> 綠地內 <input type="checkbox"/> 人行道旁 <input type="checkbox"/> 其它								
	日照狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 非常不良，原因：								
	邊樹關係	<input type="checkbox"/> 無影響 <input checked="" type="checkbox"/> 稍有影響 <input type="checkbox"/> 受影響 <input type="checkbox"/> 相當大的影響 <input type="checkbox"/> 造成嚴重後果								
外觀診斷	活力度診斷	樹勢	葉色、葉密度、葉大小、樹枝伸長度	不良	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					良
		樹形	外型完整度、主幹、主枝、亞枝之損傷度		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					
	診斷紀錄	正常								
	診斷建議	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 需進一步檢查 <input type="checkbox"/> 需進行日後觀查 <input type="checkbox"/> 需進行醫治 <input type="checkbox"/> 需移除								
	診斷內容	現況描述						子實體		
	根頸情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	主幹情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	主枝情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	亞枝情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	頂梢情況	正常								
	木樁診斷	正常								
樹木照片				診斷意見	<input type="checkbox"/> 建議移除 <input checked="" type="checkbox"/> 無異常可移植 <input type="checkbox"/> 建議原地保留保護 <input type="checkbox"/> 保留校園內移植					
				建議事項	1. 建議移植					
				診斷人員	李孟浩					
	複查人員									

# 樹木診斷表

診斷日期：110 年 12 月 24 日

樹木編號	23	樹木名稱	龍柏	樹圍	60cm	樹高	7M	冠幅	4M	
種植日期		支架現況	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 損壞 <input checked="" type="checkbox"/> 無支架							
生育環境	環境描述	基地內								
	植栽型態	<input checked="" type="checkbox"/> 單獨植穴 <input type="checkbox"/> 連續植穴 <input type="checkbox"/> 綠地內 <input type="checkbox"/> 人行道旁 <input type="checkbox"/> 其它								
	日照狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 非常不良，原因：								
	邊樹關係	<input type="checkbox"/> 無影響 <input checked="" type="checkbox"/> 稍有影響 <input type="checkbox"/> 受影響 <input type="checkbox"/> 相當大的影響 <input type="checkbox"/> 造成嚴重後果								
外觀診斷	活力度診斷	樹勢	葉色、葉密度、葉大小、樹枝伸長度	不良	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					良
		樹形	外型完整度、主幹、主枝、亞枝之損傷度		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					
	診斷紀錄	主幹傾斜造型不佳								
	診斷建議	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 需進一步檢查 <input type="checkbox"/> 需進行日後觀查 <input type="checkbox"/> 需進行醫治 <input type="checkbox"/> 需移除								
	診斷內容	現況描述						子實體		
	根頸情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	主幹情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	主枝情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	亞枝情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	頂梢情況	正常								
	木樁診斷	正常								
樹木照片				診斷意見	<input checked="" type="checkbox"/> 建議移除 <input type="checkbox"/> 無異常可移植 <input type="checkbox"/> 建議原地保留保護 <input type="checkbox"/> 保留校園內移植					
				建議事項	1. 主幹傾斜造型不佳 2. 建議移除					
				診斷人員	李孟浩					
	複查人員									

# 樹木診斷表

診斷日期：110 年 12 月 24 日

樹木編號	24	樹木名稱	龍柏	樹圍	80cm	樹高	7M	冠幅	5M	
種植日期		支架現況	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 損壞 <input checked="" type="checkbox"/> 無支架							
生育環境	環境描述	基地內								
	植栽型態	<input checked="" type="checkbox"/> 單獨植穴 <input type="checkbox"/> 連續植穴 <input type="checkbox"/> 綠地內 <input type="checkbox"/> 人行道旁 <input type="checkbox"/> 其它								
	日照狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 非常不良，原因：								
	邊樹關係	<input type="checkbox"/> 無影響 <input checked="" type="checkbox"/> 稍有影響 <input type="checkbox"/> 受影響 <input type="checkbox"/> 相當大的影響 <input type="checkbox"/> 造成嚴重後果								
外觀診斷	活力度診斷	樹勢	葉色、葉密度、葉大小、樹枝伸長度	不良	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					良
		樹形	外型完整度、主幹、主枝、亞枝之損傷度		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					
	診查紀錄	主幹傾斜造型不佳								
	診斷建議	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 需進一步檢查 <input type="checkbox"/> 需進行日後觀查 <input type="checkbox"/> 需進行醫治 <input type="checkbox"/> 需移除								
	診斷內容	現況描述						子實體		
	根頸情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	主幹情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	主枝情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	亞枝情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	頂梢情況	正常								
	木槌診斷	正常								
樹木照片				診斷意見	<input checked="" type="checkbox"/> 建議移除 <input type="checkbox"/> 無異常可移植 <input type="checkbox"/> 建議原地保留保護 <input type="checkbox"/> 保留校園內移植					
				建議事項	1. 主幹傾斜造型不佳 2. 建議移除					
				診斷人員	李孟浩					
	複查人員									

# 樹木診斷表

診斷日期：110 年 12 月 24 日

樹木編號	25	樹木名稱	龍柏	樹圍	72cm	樹高	7M	冠幅	4M	
種植日期		支架現況	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 損壞 <input checked="" type="checkbox"/> 無支架							
生育環境	環境描述	基地內								
	植栽型態	<input checked="" type="checkbox"/> 單獨植穴 <input type="checkbox"/> 連續植穴 <input type="checkbox"/> 綠地內 <input type="checkbox"/> 人行道旁 <input type="checkbox"/> 其它								
	日照狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 非常不良，原因：								
	邊樹關係	<input type="checkbox"/> 無影響 <input checked="" type="checkbox"/> 稍有影響 <input type="checkbox"/> 受影響 <input type="checkbox"/> 相當大的影響 <input type="checkbox"/> 造成嚴重後果								
外觀診斷	活力度診斷	樹勢	葉色、葉密度、葉大小、樹枝伸長度	不良	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					良
		樹形	外型完整度、主幹、主枝、亞枝之損傷度		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					
	診斷紀錄	正常								
	診斷建議	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 需進一步檢查 <input type="checkbox"/> 需進行日後觀查 <input type="checkbox"/> 需進行醫治 <input type="checkbox"/> 需移除								
	診斷內容	現況描述						子實體		
	根頸情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	主幹情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	主枝情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	亞枝情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	頂梢情況	正常								
	木槌診斷	正常								
樹木照片				診斷意見	<input type="checkbox"/> 建議移除 <input checked="" type="checkbox"/> 無異常可移植 <input type="checkbox"/> 建議原地保留保護 <input type="checkbox"/> 保留校園內移植					
				建議事項	1. 建議移植					
				診斷人員	李孟浩					
	複查人員									

# 樹木診斷表

診斷日期：110 年 12 月 24 日

樹木編號	26	樹木名稱	龍柏	樹圍	72cm	樹高	7M	冠幅	4M	
種植日期		支架現況	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 損壞 <input checked="" type="checkbox"/> 無支架							
生育環境	環境描述	基地內								
	植栽型態	<input checked="" type="checkbox"/> 單獨植穴 <input type="checkbox"/> 連續植穴 <input type="checkbox"/> 綠地內 <input type="checkbox"/> 人行道旁 <input type="checkbox"/> 其它								
	日照狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 非常不良，原因：								
	邊樹關係	<input type="checkbox"/> 無影響 <input checked="" type="checkbox"/> 稍有影響 <input type="checkbox"/> 受影響 <input type="checkbox"/> 相當大的影響 <input type="checkbox"/> 造成嚴重後果								
外觀診斷	活力度診斷	樹勢	葉色、葉密度、葉大小、樹枝伸長度	不良	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					良
		樹形	外型完整度、主幹、主枝、亞枝之損傷度		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					
	診斷紀錄	主幹傾斜								
	診斷建議	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 需進一步檢查 <input type="checkbox"/> 需進行日後觀查 <input type="checkbox"/> 需進行醫治 <input type="checkbox"/> 需移除								
	診斷內容	現況描述						子實體		
	根頸情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	主幹情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	主枝情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	亞枝情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	頂梢情況	正常								
	木槌診斷	正常								
樹木照片				診斷意見	<input checked="" type="checkbox"/> 建議移除 <input type="checkbox"/> 無異常可移植 <input type="checkbox"/> 建議原地保留保護 <input type="checkbox"/> 保留校園內移植					
				建議事項	1. 主幹傾斜 2. 建議移除					
				診斷人員	李孟浩					
	複查人員									

# 樹木診斷表

診斷日期：110 年 12 月 24 日

樹木編號	27	樹木名稱	龍柏	樹圍	57cm	樹高	7M	冠幅	4M	
種植日期		支架現況	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 損壞 <input checked="" type="checkbox"/> 無支架							
生育環境	環境描述	基地內								
	植栽型態	<input checked="" type="checkbox"/> 單獨植穴 <input type="checkbox"/> 連續植穴 <input type="checkbox"/> 綠地內 <input type="checkbox"/> 人行道旁 <input type="checkbox"/> 其它								
	日照狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 非常不良，原因：								
	邊樹關係	<input type="checkbox"/> 無影響 <input checked="" type="checkbox"/> 稍有影響 <input type="checkbox"/> 受影響 <input type="checkbox"/> 相當大的影響 <input type="checkbox"/> 造成嚴重後果								
外觀診斷	活力度診斷	樹勢	葉色、葉密度、葉大小、樹枝伸長度	不良	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					良
		樹形	外型完整度、主幹、主枝、亞枝之損傷度		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					
	診斷紀錄	主幹傾斜造形不佳								
	診斷建議	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 需進一步檢查 <input type="checkbox"/> 需進行日後觀查 <input type="checkbox"/> 需進行醫治 <input type="checkbox"/> 需移除								
	診斷內容	現況描述						子實體		
	根頸情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	主幹情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	主枝情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	亞枝情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	頂梢情況	正常								
	木樁診斷	正常								
樹木照片				診斷意見	<input checked="" type="checkbox"/> 建議移除 <input type="checkbox"/> 無異常可移植 <input type="checkbox"/> 建議原地保留保護 <input type="checkbox"/> 保留校園內移植					
				建議事項	1. 主幹傾斜造形不佳 2. 建議移除					
				診斷人員	李孟浩					
	複查人員									

# 樹木診斷表

診斷日期：110 年 12 月 24 日

樹木編號	28	樹木名稱	龍柏	樹圍	47cm	樹高	7M	冠幅	3.5M	
種植日期		支架現況	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 損壞 <input checked="" type="checkbox"/> 無支架							
生育環境	環境描述	基地內								
	植栽型態	<input checked="" type="checkbox"/> 單獨植穴 <input type="checkbox"/> 連續植穴 <input type="checkbox"/> 綠地內 <input type="checkbox"/> 人行道旁 <input type="checkbox"/> 其它								
	日照狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 非常不良，原因：								
	邊樹關係	<input type="checkbox"/> 無影響 <input type="checkbox"/> 稍有影響 <input checked="" type="checkbox"/> 受影響 <input type="checkbox"/> 相當大的影響 <input type="checkbox"/> 造成嚴重後果								
外觀診斷	活力度診斷	樹勢	葉色、葉密度、葉大小、樹枝伸長度	不良	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					良
		樹形	外型完整度、主幹、主枝、亞枝之損傷度		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					
	診斷紀錄	主幹傾斜造形不佳								
	診斷建議	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 需進一步檢查 <input type="checkbox"/> 需進行日後觀查 <input type="checkbox"/> 需進行醫治 <input type="checkbox"/> 需移除								
	診斷內容	現況描述						子實體		
	根頸情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	主幹情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	主枝情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	亞枝情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	頂梢情況	正常								
	木槌診斷	正常								
樹木照片				診斷意見	<input checked="" type="checkbox"/> 建議移除 <input type="checkbox"/> 無異常可移植 <input type="checkbox"/> 建議原地保留保護 <input type="checkbox"/> 保留校園內移植					
				建議事項	1. 主幹傾斜造形不佳 2. 建議移除					
				診斷人員	李孟浩					
	複查人員									

# 樹木診斷表

診斷日期：110 年 12 月 24 日

樹木編號	29	樹木名稱	茄苳樹	樹圍	170cm	樹高	10M	冠幅	15M	
種植日期		支架現況	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 損壞 <input checked="" type="checkbox"/> 無支架							
生育環境	環境描述	基地內								
	植栽型態	<input type="checkbox"/> 單獨植穴 <input type="checkbox"/> 連續植穴 <input type="checkbox"/> 綠地內 <input type="checkbox"/> 人行道旁 <input checked="" type="checkbox"/> 其它								
	日照狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 非常不良，原因：								
	邊樹關係	<input type="checkbox"/> 無影響 <input checked="" type="checkbox"/> 稍有影響 <input type="checkbox"/> 受影響 <input type="checkbox"/> 相當大的影響 <input type="checkbox"/> 造成嚴重後果								
外觀診斷	活力度診斷	樹勢	葉色、葉密度、葉大小、樹枝伸長度	不良	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5				良	
		樹形	外型完整度、主幹、主枝、亞枝之損傷度		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					
	診斷紀錄	正常								
	診斷建議	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 需進一步檢查 <input type="checkbox"/> 需進行日後觀查 <input type="checkbox"/> 需進行醫治 <input type="checkbox"/> 需移除								
	診斷內容	現況描述						子實體		
	根頸情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	主幹情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	主枝情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	亞枝情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	頂梢情況	正常								
	木槌診斷	正常								
樹木照片				診斷意見	<input type="checkbox"/> 建議移除 <input checked="" type="checkbox"/> 無異常可移植 <input type="checkbox"/> 建議原地保留保護 <input type="checkbox"/> 保留校園內移植					
				建議事項	1. 建議移植					
				診斷人員	李孟浩					
	複查人員									

# 樹木診斷表

診斷日期：110 年 12 月 24 日

樹木編號	30	樹木名稱	榕樹	樹圍	220cm	樹高	11M	冠幅	13M	
種植日期		支架現況	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 損壞 <input checked="" type="checkbox"/> 無支架							
生育環境	環境描述	基地內								
	植栽型態	<input type="checkbox"/> 單獨植穴 <input type="checkbox"/> 連續植穴 <input type="checkbox"/> 綠地內 <input type="checkbox"/> 人行道旁 <input checked="" type="checkbox"/> 其它								
	日照狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 非常不良，原因：								
	邊樹關係	<input checked="" type="checkbox"/> 無影響 <input type="checkbox"/> 稍有影響 <input type="checkbox"/> 受影響 <input type="checkbox"/> 相當大的影響 <input type="checkbox"/> 造成嚴重後果								
外觀診斷	活力度診斷	樹勢	葉色、葉密度、葉大小、樹枝伸長度	不良	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5				良	
		樹形	外型完整度、主幹、主枝、亞枝之損傷度		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5					
	診查紀錄	正常								
	診斷建議	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 需進一步檢查 <input type="checkbox"/> 需進行日後觀查 <input type="checkbox"/> 需進行醫治 <input type="checkbox"/> 需移除								
	診斷內容	現況描述						子實體		
	根頸情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	主幹情況	正常						<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	主枝情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	亞枝情況	正常						<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	頂梢情況	正常								
	木樁診斷	正常								
樹木照片				診斷意見	<input type="checkbox"/> 建議移除 <input checked="" type="checkbox"/> 無異常可移植 <input type="checkbox"/> 建議原地保留保護 <input type="checkbox"/> 保留校園內移植					
				建議事項	1. 建議移植					
				診斷人員	李孟浩					
	複查人員									